

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕРТЕПСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

«ВЕРТЕПСКА ОҖМЫС КЛАССА ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЪОМКУД ВЕЛОДАН
УЧРЕЖДЕНИЕ

169473 Республика Коми, Ижемский район,
д.Вертеп ул.Школьная д 50

ОГРН 1021101097500,
ИНН/КПП 1119002448/111901001

e-mail: vertepschool@rambler.ru, web-сайт:
<http://shkoola.ucoz.ru/>
тел 88214092535

№ 40 от 05.08.2023г

Руководителю
Управления надзорной деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Коми
от директора МБОУ «Вертепская ООШ»

Дитятевой Виктории Георгиевны

ХОДАТАЙСТВО

о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений
обязательных требований

Согласно представленного предписаний №52/3,53/3 об устранении
нарушений обязательных требований выполнены пункты 1,2,4 (по
зданиям детского сада и школы)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты усматривается электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термических воздействий.	п.35 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	07.08.2023	Проведены работы по монтажу старой электрической проводки и замена всей электрической проводки по всему 1 и 2 этажу здания (приложение сметы- 1,2,3)
2.	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение	абз. б п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	07.08.2023	Установлено эвакуационное освещение (приложение №4 техническая документация по приемке
3.	Не проведена проверка наличия, состояния и необходимости установки молниезащиты для объекта.	п.4 ч.1 ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее	07.08.2023	Направлено ходатайство о продлении срока для устранения нарушения в Управление надзорной деятельности(05.08.23г)

		<p>ФЗ-123); п. 4.21 свода правил (далее СП) 118.13330.2016 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; Руководящий документ СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».</p>		<p>Направление ходатайства в Управление образования АМР «Ижемский»(приложение №5)</p>
4.	<p>На объекте защиты не обеспечено категорирование помещения № 7, № 15 (согласно технического паспорта БТИ Инв. № 00200)его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главой 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>12 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</p>	07.08.2023	<p>Проведено категорирование помещений (здание школы, здание котельной) приложение №6,7</p>

В связи с понесенными финансовыми расходами на устранение предписаний просим продлить срок устранения ,так как в настоящее время изыскиваются средства на материалы и установление молниезащиты

Директор -

В.Г.Дитятева

